


ASSOCIATIVITÉ DES MODÈLES


Ce plug-in permet d'associer les parcours outils aux modèles modifiés. Cet exercice présente l'utilisation du plug-in Associativité des modèles.

- ◆ Ouvrez la pièce nommée Model AssociativityTutorial.vnc incluse dans les fichiers d'exemples de pièces livrés sur le CD GibbsCAM.


Nous avons deux solides (l'un dans le stock modèles), un outil et une opération pour présenter ce plug-in. Le solide original est présenté ci-contre.



- ◆ Double-cliquez sur l'opération n°1 pour charger le parcours outil.
- ◆ Sélectionnez à présent le solide Modifié dans le stock modèles.
- ◆ Lancez le plug-in Associativité des modèles.



- ◆ Entrez les paramètres indiqués à droite.
- ◆ Cliquez Créer pour continuer.



Vous obtenez un parcours outil actualisé, qui devrait ressembler à ceci.

